



Nowy Sącz, 1..08.02

Dot. : referencji.

Potwierdzamy, że w roku 1998 Klub Wysokogórski w Nowym Sączu prowadził remont komina żelbetowego $h = 50m$.

Naprawę wykonano zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i z zastosowaniem zestawu naprawczego do reprofilizacji betonu firmy ADDIMENT.

Wszystkie przeprowadzone prace zostały wykonane terminowo z zachowaniem zasad sztuki budowlanej.

Po 4 letnim okresie eksploatacji remontowanego obiektu nie stwierdzono zmian lub uszkodzeń remontowanej powierzchni płaszcza komina.

Prace prowadzone były na czynnym obiekcie z zastosowaniem metod alpinistycznych.

Sposób wykonania prac jak i użyte materiały pozwalają w pełni polecić Klub Wysokogórski w Nowym Sączu jako wykonawcę tego rodzaju zadań.

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Pietrasik